AutoScoring

# ОТЧЁТ

## О ПРОВЕРКЕ АВТОМОБИЛЯ

# ОЦЕНКА AUTOSCORING

| Новый автомобиль | 1 год | 3 года | 5 лет | 7+ |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 90 | 80 | 70 | 60 |

**Состояние кузова** 7/10

**Состояние салона** 9/10

**Результат компьютерной диагностики** 10/10

**Электрика и свет** 9/10

**Состояние подкапотного отсека** 10/10

**Состояние тормозной системы** 9/10

**Тест-драйв** 10/10

**Шины и диски** 8/10

**Результат осмотра на подъемнике** 10/10

## ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

С учетом коэффициентов, учитывающих техническое состояние автомобиля, историю обслуживания, рыночную стоимость, благонадежность продавца, комплектацию автомобиля и прочие факторы.

AutoScoring

**76/80**

**Автомобиль рекомендуется к покупке**

1 собственник, подтвержденная история обслуживания, по результатам компьютерной диагностики подтверждены пробег и отсутствие ошибок систем автомобиля. Юридическая чистота, полный комплект документов.

В результате осмотра выявлено: присутствуют незначительные эксплуатационные дефекты ЛКП, производился кузовной ремонт отдельных элементов (локально). Автомобиль полностью в заводском окрасе, в ДТП не участвовал.

По результатам диагностики и с учетом требуемых вложений, автомобиль рекомендован к покупке по цене до 1 250 000 руб.

# ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ

| | |
|---|---|
| Марка: | Mazda |
| Модель: | CX-5 |
| Комплектация: | Supreme |
| Цвет | Синий |
| Год выпуска: | Новый автомобиль; 2000 — 2015 — 2030 |
| Пробег авто | 50 000 |
| Объем двигателя (куб.см): | 2.0 |
| Мощность по ПТС (л.с.): | 149,56 |
| Кузов: | Универсал |
| Трансмиссия: | АКПП |
| Привод: | Подключаемый полный |
| Вид топлива: | Бензин |
| Продавец: | ● Частное лицо ○ Trade-in ○ Перекупщик |
| Благонадежность продавца: | ● Да ○ Нет |
| Автомобиль на гарантии: | ○ Да ● Нет |
| Заявленная продавцом стоимость автомобиля до/после торга (руб.) | 1 220 000 / 1 150 000 |

# ДОКУМЕНТЫ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА



| | |
|---|---|
| VIN: | RUMKE8978FV048481 |
| ПТС: | Оригинал |
| Количество владельцев по ПТС: | 1 (1 — 10) |
| Срок владения автомобиля последним собственником: | 20 (дд) 03 (мм) 2015 (гг) |
| Сервисная книжка: | Электронная |
| Комментарий продавца по обслуживанию автомобиля: | Автомобиль проходил регулярные ТО у официального дилера |
| Количество ключей | 2 (1 — 3) |

## Проверка на юридическую чистоту

- Автомобиль не числится в розыске/угоне ✓
- Пройдена проверка по базам ГИБДД о наложении ограничений на регистрационные действия (в т.ч. реестр залогов) ✓
- Автомобиль в качестве такси не использовался ✓

# ФОТОГАЛЕРЕЯ. ЭКСТЕРЬЕР АВТОМОБИЛЯ





# СОСТОЯНИЕ КУЗОВА

7/10

## Список замечаний

**Стойка передняя правая**
- покраска локальная со шпатлевкой (535 мкм)

**Крыло заднее правое**
- покраска локальная со шпатлевкой (428 мкм)

**Юбка пластиковая (справа)**
- царапина



**Задний бампер**
- царапина



**Задняя правая дверь**
- незначительная вмятина



**Пороги задние**
- многочисленные царапины

## Карта замечаний

Покраска · Царапина · Незначительная вмятина



| | |
|---|---|
| Количество деталей после ремонта | 2 (0 – 20) |
| Качество проведенного ремонта | ● Удовлетворительное ○ Неудовлетворительное |
| Крепежные элементы без повреждений и следов демонтажа | ● Да ○ Нет |
| Маркировки стекол совпадают | ○ Да ● Нет |
| Видимые повреждения кузова | 4 (0 – 20) |
| Общее состояние ЛКП (отсутствие сетки, матовости, выцветания краски): | ● Отличное ○ Хорошее ○ Удовлетворительное ○ Неудовлетворительное |

Комментарий эксперта по осмотру: официальный дилер подтвердил замену стекол по отзывной кампании

# ФОТОГАЛЕРЕЯ. СОСТОЯНИЕ КУЗОВА








# СОСТОЯНИЕ САЛОНА

9/10

## Список замечаний

**Переднее пассажирское сиденье**

- загрязнение (легкоустранимое)

## Карта замечаний

Загрязнение



# ФОТОГАЛЕРЕЯ. СОСТОЯНИЕ САЛОНА





# ФОТОГАЛЕРЕЯ. СОСТОЯНИЕ САЛОНА



# РЕЗУЛЬТАТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

10/10

| | |
|---|---|
| Активные ошибки | 0 (0 – 100) |
| Ошибки в истории | 2 (0 – 100) |
| Оригинальность пробега подтверждена | ✓ |
| Заключение эксперта по компьютерной диагностике автомобиля | По результатам компьютерной диагностики выявлены 2 ошибки в истории, связанные с полной разрядкой АКБ. Полный отчет о диагностике: Документ Microsoft Word |



# ЭЛЕКТРИКА И СВЕТ

9/10

| | | | |
|---|---|---|---|
| Регулировка света фар | ✓ | | |
| Внешние световые приборы | ⚠ | Повреждение (скол пластика) левой задней фары | |
| Звуковой сигнал | ✓ | Электропривод зеркал | ✓ |
| Датчик света | ✓ | Электропривод стеклоподъемников | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ | Подогрев сидений | ✓ |
| Усилитель рулевого управления | ✓ | Подогрев зеркал | ✓ |
| Прикуриватель (пакет курильщика) | ✓ | Электропривод люка | ✓ |
| Парктроники | ✓ | Свет в салоне и багажнике | ✓ |
| Камера заднего вида | ✓ | Климат-контроль | ✓ |
| Электропривод сиденья водителя | ✓ | Электропривод багажника | ✓ Не применимо |

Autoscoring

# ФОТОГАЛЕРЕЯ. ЭЛЕКТРИКА И СВЕТ





# ПОДКАПОТНОЕ ПРОСТРАНСТВО

10/10

- Отсутствие видимых течей и запотеваний ✓
- Видимая часть лонжеронов не повреждена ✓
- Уровень масла ДВС ✓
- Состояние ремней, роликов и натяжителей в норме ✓
- Двигатель работает без замечаний ✓
- Отсутствие эмульсии ✓

Комментарий эксперта по осмотру: тип масла 5W30

# ФОТОГАЛЕРЕЯ. ПОДКАПОТНОЕ ПРОСТРАНСТВО

# СОСТОЯНИЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

9/10

| | |
|---|---|
| Состояние тормозных дисков в норме | |
| Состояние тормозных колодок | Износ передних тормозных колодок 70%, требуется замена |
| Корректная работа стояночного тормоза (ручник) | |
| Уровень тормозной жидкости в норме | |



# ТЕСТ-ДРАЙВ

10/10

| | |
|---|---|
| Шумы/стук подвески отсутствуют | ✓ |
| Шумы, скрипы элементов салона отсутствуют | ✓ |
| Отсутствие шумов/вибраций при работе двигателя на повышенных оборотах | ✓ |
| Дымность в норме | ✓ |
| Положение руля при езде по прямой | ✓ |
| Блокировка дифференциалов работает корректно | Не применимо |
| Режимы работы пневмоподвески проверены (нет шумов компрессора) | Не применимо |
| Гидро/электроусилитель руля в норме | ✓ |
| Кондиционер/климат-контроль в норме | ✓ |
| Посторонние запахи в салоне отсутствуют | ✓ |
| Заключение эксперта по результатам тест-драйва | Автомат работает отлично: толчков, заминок и рывков абсолютно нет. Реакции на поворот руля четкие и предсказуемые. Тормозит плавно и предсказуемо. Звука работы двигателя, как и вибраций в салоне минимум. Сверчки отсутствуют. Запахи в салоне отсутствуют, в салоне не курили. |

# ШИНЫ И ДИСКИ

8/10

| | |
|---|---|
| На машине установлены шины | ● Зимние ○ Летние |
| Диски | ● Литые ○ Кованые ○ Штампованные |
| Радиус, R | 12 — 17 — 24 |
| Состояние колесных дисков в норме | ⚠ Левое передний диск: царапина |
| Состояние шин | ✓ Б/у 1 сезон, глубина протектора 8,5 мм |
| Запасное колесо | ● Полноразмерное ○ Докатка ○ Отсутствует |
| Наличие дополнительного комплекта колес | ● Представлен во время осмотра ○ Не представлен во время осмотра |
| Диски | ● Литые ○ Кованые ○ Штампованные |
| Радиус, R | 12 — 19 — 24 |
| Состояние колесных дисков в норме | ✓ |
| Состояние шин | ⚠ Б/у 3 сезона, требуется замена |
| Наличие секреток | ● Да ○ Нет |

# ФОТОГАЛЕРЕЯ. ШИНЫ И ДИСКИ зимний комплект



Левый передний диск

- царапина

Состояние шин (BRIDGESTONE DM-V2 225/65R17)

- б/у один сезон, глубина протектора 8,5 мм

# ФОТОГАЛЕРЕЯ. ШИНЫ И ДИСКИ летний комплект

**Состояние шин (TOYO PROXES 225/55R19)**

- б/у три сезона, требуют замены

# ОСМОТР НА ПОДЪЕМНИКЕ

10/10

| | |
|---|---|
| Заключение эксперта по результатам осмотра на подъемнике | Силовой агрегат и трансмиссия без видимых дефектов и следов течи, подвеска и рулевое управление в хорошем состоянии, при осмотре снизу повреждений несущих элементов, деталей подвески и силового агрегата не обнаружено. Замечаний к элементам подвески нет. |

# ФОТОГАЛЕРЕЯ. ОСМОТР НА ПОДЪЕМНИКЕ

# ФОТОГАЛЕРЕЯ. ОСМОТР НА ПОДЪЕМНИКЕ





# КОМПЛЕКТНОСТЬ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сигнализация | ● Есть | ○ Нет | GPS, с автозапуском |
| Обвес/тюнинг | ○ Есть | ● Нет | |
| Инструмент | ● Есть | ○ Нет | |
| Домкрат | ● Есть | ○ Нет | |
| Компрессор | ● Есть | ○ Нет | |
| Коврик в багажнике | ● Есть | ○ Нет | |
| Люк | ● Есть | ○ Нет | |
| Особенности комплектации и прочее дополнительное оборудование | Из дополнительных опций к комплектации Supreme – наличие люка. Сигнализация с автозапуском (управление со смартфона). Дополнительно установлено: пороги металлические светящиеся, коврик в багажнике, обтяжка подлокотника кожей. | | |

# НАШИ ПАРТНЕРЫ

АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ

Raiffeisen BANK

АвтоКод

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ